第 4 章

第 4 章 x

PF树脂
注塑成型
检验
入库


上料
不合格品


N
0 200 300 700m
北门
库房七
厂房六
厂房五
四
库房
八
车间
十一
车间
十八
危废暂
存间
空
压
机
房
循环水
泵房
P4
P7
P7
车间
十九
滴灌带车间
生产
生产
生产
生产


总经理